発行日:

2019/4/15

整理No.

6010091

## 特別作業記録

				品質保証課											
	図 番 505068-2466									認	調	査	担	当	
	品 名	品 名 0.35 BB SSB6 RP PLUG OM 1ST								马	T-L-	7		7	
	数量	女量 116,800								16	19.4.	The second	19.4	·15	
	ロットNo								电池	9/	智治		(表)	萝	
		90401BW1			実施期限										
							2019/	/4/29							
品	<不良内	]容>	<処置方法>	•											
н	01-02:打痕						①不具合発生区間廃棄								
質	05:丸穴あ7	とり 金属ゴミ	②粘着棒でバリ除去												
													Polanosa		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											CI	d	00_		
		<手順>													
証	成形品のため、手袋、マスク着用のこと。								4		•	1	00		
	01-02(打痕):右写真のような打痕が発生しています。								WEEK.	لما		加克克克	_1,1,1,1		
課	各リールを全数検査し、不具合発生区間を廃棄してください。									L	力力	夏写真		iiii	
	05(金属ゴミ)		201.23.42.53												
	粘着棒で金属バリを除去してください。														
	その際、キャリア変形に注意願います。														
	不明点あれば連絡願います。														
				5. <b>米</b>	作業上の注音笙	金属ゴミ写真									
Н	※手順、方法(使用検査器具・巻き方向・巻き替え・検査速度等)、作業上の注意等、詳細を記入のこと。 <作業日>  <備考>														
品	` 「														
質技	く作業者		1												
術課															
課、															
生															
生産課	作業結果	廃棄数	: :			ケ	作業時間 :					Н			
		良品数					集計月度(	 品証記入							
	<受理>						-								
_															
品質保証課															
保															
課															