発行日: 2016年06月21日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-06-011 発 行 不具合連絡書 先 FCM(株) 品質 品質 技術 承認 確認 作成 0 産 産 産 造 密 造 証 配 部門 副 部 管 部 テ き 技 技 保 研 部 竹花 信 副 理 部 門 ナ 部 削 術 術 証 長 近藤 16.6.21 部 部ン 門 先 長 部 部 部 部 16.6.22 16,6,22 部 門 門ス 智治 由浩 広司 2016/06/21 17:23:30 連絡受理日 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証-G(MD) 竹花 智治 京セラコネクタプロダクツ株式会社 連絡者名竹花 客先名 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 71 5857 999 X22 XXX S (5857 仕様番号 / 品名 5857 PLUG CONT (H=0.7) プラク・CT) ロットNo. 160526.2.P.0001A/B 対象数量 2.572.800 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 成形工程でリール外周側で端子変形を発見。 発見はA側。セット使いのためB側も返却 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2016/07/05 掲示期間: 2016/06/28 迄 行先確 認欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →
→周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる