(有)クラール

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を

発行日:

2016年08月29日

整理No:

48M-08-004

協力工場 不良品連絡書

鈴

(株)

提出して下さい。 指定回答日:

2016年09月06日

認 承 16,8,30 裕規



査



担

記

入

木

仕様番号	300282-9-11
品名	DF36-30P-0.4SD セ゛ツェンサ゛
金型番号	MM316
ロットNo	160607-1-E-008
 連絡受理日	2016/08/29 19:20:56
动象物景	5,000

不良内容 樹脂かぶり品が発見された



1. 確認内容

2. 発生原因

3. 発生防止対策

不具合写真及が規物かプルトこて確認

返却品の処置 (数量明記)

協

是 カ

工 正

場 処

入

記 置 4. 流出原因

過去の経験、製品の不具合の傾向から フケレを重視 (た検査を行っており) 樹脂被りの可能性がある事を軽視して おりました。

結果として見逃し、流出とりよってしまいまして。

5. 流出防止対策

今日の一件を重く受け止め教訓とし、おらためて 傾向が全てではなく、特定の残合に拘らずに 先入観を拾てて製品に何ま合う必要性を再度説明しる かえておらゆる不良の見逃しか無いように細いった我でも払って検査するように指導し流出を防止致(ます。流出では、1・ルにより・ルでありますが、検査を行うよで 別述している製品であれる。それなかない最重要項目です。 見述しまといる製品であれる。それであってはする事中で発電においる旨、 全種を見いまを聞いますに関するに対しています。 日前明然がいます。

在庫品仕掛品の確認 在庫品 13 RL

実施日:

仕掛品 ○ 612604

年9月6日 回答日:20/6 查 作 成 承 調

標準類改訂

• (無) (

の計5ロットにおして同不見合無しの為有効性有りと判断致します。

月

日

認 確認者 調

確 (株) 鈴 木 認