【用紙-1】 発行日: 2015年05月29日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 46F-05-016 発 行 不具合連絡書 先 FCM(株) 承認 確認 作成 浩 証 業 0 産 産 術 産 造 密 質 質 配 ーテナ 副 部 管 部 部 去 技 保 部 研 技 信 副 門 理 部 部 削 術 術 証 丝竹 黒岩 長 先 部 部ン 門 部 部 部 15, 5, 29 部 15.5.29 15.5,29 部 門 門ス 由浩 映次 広司 長 連絡受理日 2015/05/29 08:57:29 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証二G 近藤 広司 客先名 京セラコネクタプロダクツ株式会社 連絡者名 M/D 山本課長 客先よりの連絡方法 荷物 受付区分 不良 70 5859 999 122 XXX S (プラケ 仕様番号 / 品名 5859-40 PARTS PLUG ANCHOR PLATE (H=0.9) 40Pカナケ) 15.05.21.1.J.0004 ロットNo. めっきロット 5/23 704A 対象数量 1リール 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 端子変形 #-70 5859 999 122 XXX S (7 77 40) 内側10周位から変形発生 成形金型破損発生 息 第一5859-40 PARTS PLUG ANCHOR PLATE Q. T. Y-30,000 CLTQ . 1 M. LOT. No. M. CO. , LTD. FCM(株) 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 回答期限: 2015/06/04 迄 掲示期間: 2015/06/05 汔 行 先 確 認 欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる