社内検査異常速報

社内検查異常速報No.*6010124*

発行日 2019/04/11

LI 100 EL 36 III XE 1KI.		<u> </u>		7011 17 2010/ 01/ 1
生産ゲループ名	モールド生産G	生産担当者	竹内 誠	
検査グループ名	モールド品技G	品技担当者	曾我瑞紀	
20 辛 生 夕	日本モレックス合同会社		<u> </u>	
	74460102 金型番号 MM588	1		
	0.35 BB SSB6 RP PLUG OM 1ST			
发 <u> </u>				
	90409BW1W01-03	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
対象数量(個)				
不具合ロットNo.	90409BW1 01-03		1	
不具合数量(個)		発生率_	ランダム	
発 生 状 況		荷検査	通常	471 500
単 価 (個)	2,99121 2.8	337 金 <u>額 (</u>	円)	497,259 =471,590
めっき先				
区 分		異常品 めっき仕	.様	
	LCP-スミカスーハ°-E6808 UHF BZ			<u> </u>
保留理由				<u> </u>
	キャリア丸穴バリ カットの	バリが成形でし	こゲバリになって	いる。
不具合内容				
(略図)				
	材料・プレス・焼入・めっき・成形	・白動機・管理・		
処 理			<u></u>	
			;	
コメント				
	(起因音	8署) 🛴		
製造部長製造	造副部長 品証(副)部長 管理課長 担当 書	果長 品証課長	品証担当 生産課長	生産担当 品証集計担当
			品技担当発	,
	計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応 品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、	じて所属部署に回付す		(基)
l i	品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をす	⁻ る。	曽我瑞紅	19.4.11 由注
\checkmark				 ①この内容を不具 合品台帳 に記載す る。
		□ 廃棄□ 返品担当課長□ 管理課		四理担当 品技GL
品証集計担当	品技課長 品技担当	15日 15日		
				3
2	THE DUE TO SEE SEE SEE		 社)	③現品処置実施後、不 ・ 具合品台帳から削除す
	現品出庫指示 現品出庫 は		終処置	具合品台帳から削除す る。