先 確 認 発行日: 2013年04月06日

部品製造部(モールド) 不具合整理No. 44M-04-001 モールド生産課生産G 発 行 不具合連絡書 先 (株)シンエイ 品質 承認 確認 作成 造 産 産 術 0 産 質 造 証 密 配信 管 テ き 技 技 副 部 部 部 保 研 部 理 部 밂 門 門 ナ 部 削 術 術 証 浅川 長 長 部 部ン 門 先 部 部 部 部 13, 4, 06 13.4.06 713 1.00 門ス 部 門 広司 裕地 連絡受理日 2013/04/06 08:44:47 品質保証部品質保証一課品質保証一G(MD) 竹花 智治 不具合受付者名 客先名 SMK株式会社 連絡者名 川倉様 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 101CPB-131-14F 0.4MM B-B PLUG INSERT MOLD 230322-1-A-06,230320-1-A-01 ロットNo. 対象数量 60,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 側面端子が変形し、樹脂が被っている 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 2013/04/19 迄 回答期限: 2013/04/12 迄 迄 掲示期間: 2013/04/15 産 区分

配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる