発行日: 2015年05月13日

部品製造部(モールド) 不具合整理No. 46M-05-002 発 行 不具合連絡書 先 (株)シンエイ 品質 承認 確認 作成 質技 造 証 産 産 術 密 産 造 2 テ 配 副 部 き 部 部 研 技 保 部 信 部 副 理 ナ 部 削 術 術 証 長 浅川 15.5,14 先 部 部ン 門 部 部 部 部 15, 5, 13 15.5.19 部 門ス 門 門 智治 裕規。 長 連絡受理日 2015/05/13 14:54:27 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証一G(MD) 竹花 智治 郡山ヒロセ電機株式会社 客先名 連絡者名今泉様 客先よりの連絡方法 荷物 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 156163-9-11 09 XG1-P-20H-SV 7'V-1'P-20H ロットNo. 140701-1-V-01 対象数量 53 不具合内容 略図(必要な場合のみ) NGカット部の端子が変形しており、組み立て設備でつまりが発 生する 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 泛 回答期限: 2015/05/18 迄 掲示期間: 2015/05/20 迄 行先 確 認 欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる