

	<u></u>				4	190	i i	
	*6010149*	- با تند - <u>- ا</u>	社内検査	<b>全異常建</b>	ž T		発行日	2019/04/
生産グループ名検査グループ名				生産担当者 品技担当者				
製 品 名 仕 様 番 号 対象ロットNo.	74460102 0.35 BB SS 505068-246 90415BW1X0	金型番号 B6 RP PLUG 6 1-03	MM588					
対象数量 (個) 不具合ロットNo.		1-03			- 227			
単 価 (個)	172,	2,991	出荷/ 2-1 <del>2.837</del>		ランダム	通常		489, 83
	↓ 工程内 LCP-スミカスーハ	°-E6808 UH		品めっき仕	上様			
保留理由 不具合内容 (略図)	MD・その他 #16 反ゲ キャリア	リート奥 勘 両側一番外	 合面縦バリ 丸穴ヒゲ	バリ		· · ·		
				Lawii Lila Ade vor	LA-4- 11 =-	مالد مالد	1 小 <del>小</del> 小 マ	
起 因 工 程 処				自動機・管理・ 毛・一部納品		・営業・連	<u> </u>	の他
コメント						<b>2</b> .		
製造部長 製造	副部長 品証優	1)部長 管理課	(起因部署長 担当課長		品証担当	生産課長	生産担当	品証集計担当

製造部長 製造副部長 品証(欄)部長 管理課長 担当課長 品証課長 品証担当 生産課長 生産担当 品証集計担当 (19.4.18) 「19.4.18 「19.4.18 「19.4.18 「19.4.18 「19.4.18 「19.4.18 「19.4.18 「19.4.17 「19.4.1





①この内容を不具合品台帳 に記載する。 品技GL 品技GL ③ ③現品処置実施後、不 具合品台帳から削除する。

株式会社 鈴木

【用紙-4】Rev. E CQM-20010-4