品質異常回答書

登録番号: JA8X012

作成日:2018年11月22日

会社名:(株)鈴木

不具合名	製品飛び出し							承認		作成
対象型番	30 5636 999 140 428+] 	ي اسم	
対象ロット	8827NS113	確認数	1RL	不	良数	約 30p	cs	佐竹		rt包 11.22
発生日	2018. 10. 19	今年度4	月からの評	F 発回数	0			18.11.22		3治人
処置結果	不具合発生箇所				•			40.0		
① 不具合詳細	H :			② 暫定	対策	:				
リール巻き始め・終わりに製品が傾いているもの					Æ	-				,
が発見された										
③ 原因(発生	・流出):			④ 恒久		•				
別紙参照				別紙参照	爲					
	(実施月日: 月 日)						3 /	禁则长注 ,		١
7846E	من غل بل جو ملت ال علي بد	- 27 LIFLER (Mr. 8	KE AN THE TH	12 112						,
不具合の再発を防止するために必ず標準類の改訂を行い、日常業務に落し込みをすること。 改訂した内容は下記に記載すること。また、改訂した標準類は回答書提出時に添付すること。										
手順書: (改訂前)				(改訂後	()					
(収制削) 手順書無し				手順書						
検査指導書:	(標進番号		: 版→		: 改訂	· B)		
(改訂前)			- 140	(改訂後		_		•		
(34,7,7,7)					••					
								_		
検査基準書:	(標準番号		: 版→	版	:改訂	· 日)		
(改訂前)				(改訂後	è)					
	-					· 				
チェックシー	h :									
(改訂前):				(改訂領	ŧ):					
			· ·	<u> </u>			==			
	果確認予定日:	-							7 - 1	Φ.
対策後の不具合発生状況だけでなく標準類に落とし込んだ内容が確実に実施されていることの										
│ 確認を責任者が実施すること。 │ ・確認実施日 : 年 月 日										
	口		Н							
	生状况:(对策制) 生状况:(対策後)									
・標準類遂										
・効果確認結果・:有り・無し・継続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・										
原因 ①設備・構造 ②設備管理(メンテ・セットアップ・等) ③作業(方法・手順書)										
区分 (4)作業者(教育不足) (5)情報(指示違い・忘れ) (6)部品・材料 (7)検査 (8)他										
対策 A 設備改造・新規製作 B セット・メンテ方法変更 C 工程変更 D 教育方法変更										
区分 E システム変更 F 部品・材料改善 G 検査方法 (指示) 変更 H 他										
KCP記入欄									🔻	付策確認
,										