## 社内検査異常速報

社内検查異常速報No.\*6010185\*

発行日 2019/04/24

生産グループ名モールド生産G	生産担当者 竹内 誠
検査グループ名モールド品技G	品技担当者 曽我瑞紀
(大量) ル / 石   こ が   田   ス	
得 意 先 名 日本モレックス合同会社	
製 品 No 74460102   金型番号 MM590	
製 品 名 0.35 BB SSB6 RP PLUG OM 1ST	
仕 様 番 号 505068-2466	
対象ロットNa 90422BW3R01-03	
対象数量(個) 177, 590	
不具合ロットNo. 90422BW3 01-03	
不具合数量(個) 177, 590	発 生 率 1/16
発生状況リール 出荷	<b>请検査</b>
単 価 (個) 2、99121 2.8	37 金 額 (円) 53[,209 503.787
めっき先	
	常品 めっき仕様
材料 仕様 LCP-スミカスーパーE6808 UHF BZ	
保留理由MD・その他	
-01-03 #P 縦バリ	
不具合内容   -02 カット奥側(小)丸穴変形	
(略図)	<u>:</u>
- 1 <sub>P</sub> -	
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
起 因 工 程 材料・プレス・焼入・めっき・成形・自動機・管理・検査・品証・営業・運送業者・その他	
処 理 納品・廃棄・返品・一部納品廃	棄・一部納品返品
コメント	
(起因部	the death at the st
製造部長 製造副部長 品証 副 部長 管理課長 担当課	長 品証課長 品証担当 生産課長 生産担当 品証集計担当
	品技担当発行 品技GL 品柱課長
②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応り	
※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、 一部納品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする	6.
HPM THE REPRESENTATION OF THE PROPERTY OF THE	
·	
	]廃棄 □返品 □納品
品証集計担当 品技課長 品技担当 技	3 当課長 管理課長 営業処理担当 管理処理担当 品技GL
②	3
現品出庫指示 現品出庫	図明品処置実施後、不 最終処置 場合品台帳から削除する。
最終処置	
株式	式会社 鈴木 「用紙-4.7 Pay 5 COM-20010