発行日: 2012年09月10日

部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

44F-09-003


生産一課2G 発 行 先

不具合連絡書

163	製造	製造	品証	営業が	生産管	生産が	技術部	メンテ	めっょ	精密	生産技	品質は	品質品			承 認	確認	作成	
信先	部長	副部長	(副)部長	部門	官理部門	部門	部門	ァ ナ 部ン 門ス	お部門	研削部門	技術部門	質技術部門	保証部門			黒岩 12.9.10 映次	無牧 12.9.10	建 牧 12 9.10	
連維	各受理	目		1	2012/09/10 15:52:15														
不具合受付者名					品質保証部品質保証二課品質保証G 藤牧 和義														
客先名					SMK株式会社								連絡者名 品質管理課 雨谷様						
客先よりの連絡方法					Email														
受付区分					不良														
仕様番号 / 品名					415CFF-008-90F								1.0mmFFC-L-SMT C/T						
ロットNo.					12.08.01-S1.Z.0001														
対象数量					2,000														

不具合内容

組立中にコンタクト打痕(キャリア)による キャンバー不良が発見されました。 不良率:3.33% 略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2012/09/13 迄 回答期限: - 迄

生産区分先確

認

掲示期間: 2012/09/18 迄

配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる