【用紙一1】 発行日: 2015年10月28日 部品製造部(モールド) 不具合整理No. 47M-10-002 発 行 不具合連絡書 先 信拓工業 承認 確認 作成 質技 造 証 業 産 産 術 密 産 質 造 配 テ 技 副 管 部 部 き 保 部 研 部 信 部 副 理 ナ 部 削 術 術 証 湾州 浸用 長 先 部 部ン 門 部 部 部 部 15 10.29 15.10.29 部 門ス 浴机 連絡受理日 2015/10/28 17:49:07 品質保証部品質保証一課ISO·MS推進G 浅川 裕規 不具合受付者名 山一電機株式会社 連絡者名鈴木様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 AB-05903 (ピンアリ) 仕様番号 / 品名 IC162-0482-059P#IN-B ロットNo. B151019-1-N,B121219-1-M 対象数量 140 不具合内容 略図(必要な場合のみ) ⑤項寸法マイナス寸法公差外 規格:0.28-0.01/+0.02(先端のみ)、0.28±0.01(根元のみ) 実測:0.243 \*0.28 -0.03 (先端のみ) :0.28 ±0.01(根元のみ) 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 回答期限: 迄 回答期限: 2015/11/11 迄 掲示期間: 2015/11/04 迄 行先 確 認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる