初期品

量産品

FX2-S-DS(1)タンシ

全数検査·抜取検査

876,600

年 月 日迄

月

876,600

年

発行基準 TSS-K-0-100 4.2)

(1)機能不具合発生

(2)選別作業を要する

(4)初品で不適合発生

該当項目にチェック 重複可

(3)対策不十分による再発

個

個

個

日

製品名

個品名

製作数

抜取数

不良数

返却数

発送日

現品処理

- 時保管:

製品数

個品数

(株)鈴木 御中

機能

外観

(個品)

治具

DP No. 038342-3-01

3-8838B

処置に対する希望

不良内容・発見のきっかけ

個品ロットNo.

CL No.

工程異常処理票

発生日

めっき加工後、サンプル確認中に形状

・対象ロットを含めた同工事Noの15RL

(ロットNoは添付資料に記載)

・めっき済み品のため、検収処理を

指示をお願い致します。

お願い致します

の出荷を止めています。現品処置の

の異常を発見した。(検査工程)

製品ロットNo.

不要

期限20/6年/1月29日

2016.11.14

発行

No.

発行日:2016年11月15日

107

発行社名: 一関ヒロセ電機(株) 部署名: 部品課 表面処理係

品管責任者

担当 -41 1611,15 16 11 15 112

> 片規 582995634

発生状況

巻き替え(めっき後)

工事No.

不良現象(略図/写真)

発見工程

プレスの抜き不良

※添付資料参照願います

321)初期品-)項目羅列 とで列 は該欄量当は 産し該 開な当 始い項 1項目 ヶ目を 月は〇 以/で 内で囲 の消ん 有してくだってくだっ ださ さい い

> (5)不具合流出の可能性 (6)検査で不具合発生

ヒロセ(廣瀬)品管 経由

一関ヒロセ電機(株) 御中

(経由部署)意見

"力又上17年10年1日又大小

管理No. 回答様式 5原則沙ト

Pow- 16 查閱 6, 11 1 8

回答日: 2016年 11月 24日 回答社名: 株式会社 鈴木

_		-							
~不	良判	定[本工	程異	常の	青年	部墨	を明	記

株式会社 鈴木

★不良原因[略図/写真で説明が必要な場合は、別紙添付]

品管責任者

不要

課長

部署名:

査 閲

品質保証部



★不具合品処置 - 工程異常返却品の処置

・在庫品の処置[要・不要]

表対策 5原則シートをご参照ください

選別 残すこと。

★歯止め(再発防止)標準化	/水平展開の要・否
〔確認欄:□標準化要、	□水平展開要〕

★[標準類改訂状況](下記区分に丸囲い) 実施日(予定) ①QC工程表(CP)〔要・否・済〕 ②作業指導書 [要・否・済] ③検査基準書 [要・否・済]

改訂の標準類 は、必ず工程 異常報告に 添付のこと。

効果確認 (経由部署)とロセ[廣瀬]品管 発行部署 課長 查閱 品管責任者 担当 担当

該★ 当の 欄項 で目 書は き回 き答 れ部 な署 いで 場記 合入 はし 別て 紙く をだ 添さ 付い 願 L1 ま す。