不具合整理No. 45F-08-006 担当課 生産四課1G **雪異常改善通知**: 担当者 小野貴輝/玉井弘章 発行日: 2013年08月05日 再発防止の為対策を記入の上、指定回答日までに原本を回付して下さい。 発生原因 生産課: 2013年8月9日 佐竹 13.8. 5 流出原因 生産課: 2013年8月15日 迄 13, 8,06 不具合内容 質保証課記 指定回答日: 2013年08月16日 13.8.06 流出原因 品質技術課: 2013年8月15日 DDXRT-0. 2GH-S2-LF 写真・図 DDXコネクタソケットシ・ョウタ・ンコンタクト (AU) ロットNo 13. 07. 08. 4. 1637-1640, 13. 07. 09. 4. 1641-1643 対象数量 339,100 不具合内容及び確認内容 先端部に打痕(当たり傷)有り。 発生原因 発生対策 (誰が、いつまでに何を、どうする) (現場現物現実の確認・加工状況・加工履歴・変化点の確認) 曲がおりかかようん · 不思念更熟書以好、注意 (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の発生原因を掴む) 3くらみかあれまで以前より激しく接触し 傷かくきく同立つようにないた 好象品了失额12十岁办各个多分分点、大 製品先編か曲やすかりれ接触していた 対策実施ロットNaシスロ生産ロットより 九两 水平展開の有・無 不具合ロット生産日: [3年 7月 8日 13, 8,09 13, 8,09 野 P4863 起因 流出原因 部 (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) 型改善による効果を耐飲してから生産はす 記 (ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) サンプには同一現象の発生は親めるれず、発見上来ませんでした 担 当 対策実施のナトルング回検査ロレトより 13, 8,09 水平展開の有・無/ (有の場合、対象製品名又は図番を記入) JA 3 品質技術課 (現場現物現実の確認・履歴・変化点の確認) サンプルにあた場合は異常とい とうえ、アラームを出ていきます。 ナゼ発生したのかを3回繰り返して真の流出原因を掴む) サンプルに同一現象はありませんでしたの 対策実施日 13.8.-9 13.8.09 水平展開の有・無 (有の場合、対象製品名又は図番を記入) 13 8 09 原因区分 □作業 公金型 □材料 □検査工程 □設備 □管理·仕様 □顧客 □その他 承 担 当 質保証 効果の確認 和田 サンル 不在沉实施 13.12.25 13,12,25 13.12.25 一一茶牛年(

(株) 鈴木

Rev: A

SQM-22020-1