発行日: 2014年02月06日

部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

45F-02-006


生産四課1G 発 行 先

## 不具合連絡書


_										-		-							
配信先	製造部長	製造	品証(副)部長	営業部門	生産管理部門	生産部門	技術部門	メンテナンス 部門	めっき部門	精密研削部門	生産技術部門	品質技術部門	品質保証部門			承認	確認	作成	į
		部長														14.2.06 14.2.06	14.2.06	14.2	2,06
連絡	各受理	日			2014/02/06 14:57:09														
不具合受付者名					品質保証部品質保証三課品質保証G 影山 善一														
客先名					S&Sコンポーネンツ株式会社 連絡者名 会津様														
客先よりの連絡方法					Email														
受付区分					不良										\$ 8 to				
仕様番号 / 品名					8230-4962P2 / 12447PCB064-P2=M									P2=M	* * *	1			
ロットNo.					14.01	.10.0	23				- 7								
対象数量					80,00	0	10 m											# A	
10000 100	200 TANS												77 77 77 77						

## 不具合内容

ASSY組立後の端子に打痕有り。(SPTより入電) 発生率(使用分) 35Pin/24,000Pin



略図(必要な場合のみ)



## 今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限:

2014/02/19 迄

回答期限:

迄

発行先確認

掲示期間: 2014/02/13 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →
→周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる