発行日: 2017年09月20日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 49F-09-010 生産2-1 発 行 不具合連絡書 先 技術 承認 確認 作成 質保 造 証 業 産 産 つ 質 密 産 造 ンテナ 配 管 き 副 部 部 部 部 研 技 技 副 理 門 信 部 門 部 削 術 術 証 長 黑岩 和田 が 部ン 門ス 先 長 部 門 部 部 部 部 17.9.20 17, 9,20 17, 9,20 部 門 門 門 哲夫 映次 太郎 長 連絡受理日 2017/09/19 品質保証部品質保証二課品質保証一G 不具合受付者名 堀江 太郎 客先名 日本モレックス合同会社 連絡者名 Ba Thi Binh 様(モレックスベトナム) 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 503538-0008 HI-FIX PE 512PIN PLUG GROUND PLATE ロット№. 70730BW104 対象数量 80,000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 端子変形が発生。 発生は1700ヶ。 発生状況確認中。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2017/09/27 迄 回答期限: 迄 行 先確 認 欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる