発行日: 2018年08月07日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 50F-08-002 発 行 不具合連絡書 先 立山電化工業(株) ひ. 承認 確認 作成 質技 質保 業 産 産 産 造 証 術 密 造 ーテナ 配 副 部 管 部 部 き 研 技 部 信 副 理 部 門 部 削 術 術 証 長 部ン 門 18,8,07 18, 8,0 先 長 部 部 部 部 部 18.8.0 部 門 門 門ス 太郎 長 連絡受理日 2018/08/07 品質保証部品質保証二課品質保証一G 堀江 太郎 不具合受付者名 日本モレックス合同会社 連絡者名 小出水 様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 調査依頼 仕様番号 / 品名 503769-0009 0.4 B/B H=0.8 REC NAIL ロットNo. 80802TA73 対象数量 1,025,800個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 巻きが偏っている 16リール(1,025,800ヶ)全てで同様の傾向が発生 (輸送上の問題と思われます。) 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2018/08/21 迄 行先確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる