【用紙-1】 発行日: 2015年09月29日 不具合整理No. 部品製造部(社内めっき) 47K-09-001 めっき課 発 行 不具合連絡書 先 承 認 確認 作成 一産技 質技 造 証 業 産 産 術 密 質 造 テ 配 副 部 管 き 研 保 部 部 部 副 門 理 門 門 削 術 術 証 部 ナ 部 信 長 沒川 長 部 部ン 門 部 部 部 部 15, 9, 29 先 15.929 門ス 15 9.29 部 達也 太郎 2015/09/28 16:47:19 連絡受理日 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証一Gめっき 松木 達也 京セラコネクタプロダクツ株式会社 連絡者名竹花 客先名 客先よりの連絡方法 電話 受付区分 不良 71 5859 999 X21 XXX S (5859 5859 PLUG CONT (H=0.9) 仕様番号 / 品名 <u> プラク・CT)</u> ロットNo. 15.09.14.6.N.0005-0008A/B 対象数量 208,370 不具合内容 略図(必要な場合のみ) リード部めっき未着 成形済み品にて発見。 めっきロットNo.S1509174005B-4008B にて発生。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 迄 回答期限: 2015/10/09 迄 掲示期間: 2015/10/06 迄 行 先 確 認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる

檷