発行日: 2015年05月28日

部品製造部(モールド)
モールド生産G
発
行
先
(株)カサイ電子

不具合整理No.

46M-05-005


不具合連絡書

配	製造	製造副	品証(営業部	生産管	生産部	技術部	メンテ	めっき	精密研	生産技	品質技	品質保			承認	確認	作成	
信先	部長	部長	副)部長	門	理部門	門	門	, ナ 部ン 門ス	き部門	削部門	7 術部門	後	K証部門			浅川 15 5.29 谷規	堀江 15,5,28 大郎	竹花 '15, 5,28 智治	
連絡受理日					2015/05/28 09:43:43														
不具合受付者名					品質保証部品質保証一課品質保証—G(MD) 竹花 智治														
客先名					SMK株式会社								連絡者名永井様						
客先よりの連絡方法					Email														
受付区分					不良														
仕村	仕様番号 / 品名				101CPB-183-06E / FB-1A PLUG INSERT MOLD 2ND														
ロットNo.				250521-2-K-06-10,250522-2-K-01															
対象数量				126,550															

不具合内容

コンタクトリード部側面に削れ発生

略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 必要

回答期限:

2015/06/10 迄

回答期限:

2015/06/04

迄

発行先確認問

掲示期間: 2015/06/04 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる