発行日: 2013年09月20日

部品製造部(コネクタ)

不具合整理No.

45F-09-013

生産二課1G 発 行 先

不具合連絡書

- ES	造	造	証	業	生産	産部	横	/ ン	20	福 密	産	^而 質 技	面質			承 認	確認	作成	
信先	部長	部長	(副)部長	部門	管理部門	門門	部門	テ ナ 部ン 門ス	き部門	研削部門	技術部門	技術部門	保証部門			13.8.20	13 9.20	黑岩 13.9.20 映次	
連絡			2013/09/20 09:11:28																
不具合受付者名					品質保証部品質保証二課品質保証G 黒岩 映次														
客先名					日本モレックス株式会社								連絡者名宮崎様						
客先よりの連絡方法					荷物														
受付区分					不良														
仕様番号 / 品名				502438-0000								2.0 W/B CONN. SIGNAL PLUG TERM							
ロットNo.					13.09.03.1.12,13.09.03.A.12														
対象数量					35,00	00													

不具合内容

対象製品の1RLの数量 18,000pinで端数不可→対象リール数量17,500(端数で納入された管理不良)

略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2013/09/30 迄

回答期限:

迄

発行先確認!

掲示期間: 2013/09/27 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる