発行日: 2013年03月28日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 44F-03-018 発 行 不具合連絡書 先 東新工業(株) 品質技 承認 確認 作成 造 証 業 産 産 術 0 密 産 質 造 配 部 テ 副 き 部 部 技 保 部 研 信 副 部 門 理 門 削 ナ 部 術 術 証 長 藤牧 部ン 先 部 門 部 部 部 部 藤牧 13.3.28 13, 3, 28 部 門 門ス 13 3.28 長 和義 連絡受理日 2013/03/28 17:39:25 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証G 藤牧 和義 客先名 SMK株式会社 連絡者名 品質管理課 齋藤 様 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 415CFX-009-50F 2Pレセコンタクト ロットNo. 13.02.07.S1.C.0005 対象数量 49.900 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 巻き方向逆 個品の引き出し部(異常) 巻きの途中で繋ぎ目があり、繋ぎ目以降ダレ・バリ逆でした。 自動組立機にて挿入エラーが発生。 ダレ面が下側 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2013/4/3 迄 生 掲示期間: 2013/04/04 迄 産 区 分 先 確 認 配布(品証) → 配布翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる