発行日:

2019/4/3

整理No.

6010077

特別作業記録												
									品質保証課			
	図 番 31 5859 040 201 829 S+								承認	調査	担当	
	品 名 5859-40 PLUG SUB ASSY (H=0.9) 数量 29,710								14-hr	<u> 石竹雀</u>	小家	
									19. 4.04	(19.4.03	(19.4.03)	
	ロットNo								画			
	9327NS4 01-02								実施期限			
									2019/4/17			
品	<不良 内 容>											
CIA	#G,Q, 樹脂欠け 2							不具合品に				
質								マーキング				
貝									The second second			
保									マーキング方法			
 	<手	順>				AND TO SERVICE AND THE PARTY OF	旨欠け写真					
証	成形品のため、手袋、マスク着用のこと。											
"-	右写真を参考に不具合品にマーキングしてください。							 				
課	#C Deput 発生傾向なります								13 N	The second second		
	マーキング後品はカセット巻き状態で納入してください。											
	マーキ	ング後	品を画像装置~	、投入し、								
	マーキング品をカットしてください。											
	「58xx PLUG Insert 外観手順書」に記載があるとおり								100	一		
	特別作業後、金具の繋ぎ部分の変形を確認すること。											
	不明点	不明点あれば連絡願います。										
	※手順	、方法	去(使用検査器	器具・巻き方	向・巻き	\$え∙検	査速度等).	、作業上の注意等、詳細を	記入のこと。			
	<作業日>							<備考>				
品質		3	手 月	日~	年	月	日]				
品質技術課	<作業者名>											
衝												
` `												
生産課			_					ļ				
課	 作業	結果	廃棄数				ケ	作業時間 :		Н		
L			良品数	:			ケ	集計月度(品証記)	λ):	月度	集計済	
	<受	・理>										
品	ļ											
質												
質保証												
課												