発行日: 2018年07月10日

不具合整理No.


50F-07-002


制制具骨上上上工工工工工

不具合連絡書

| F2 | 光 造 | 造副 | 証 | 営業部 | 産 | 生産部 | 技術 | ン | めっょ | 精密 | 産 | 品質 技 | 品 質 | | | 承 認 | 確認 | 作成 | |
|---------------|-----|----|-------|------------|-------------------|-----|----|--------------------|-----|------|------|---------|------------------|--|---|---------------------|-----------------------|------------|--|
| 信先 | 部 長 | 部長 | (副)部長 | 門 | 管理部門 | 門 | 部門 | テ ナ 部ン 門ス | き部門 | 研削部門 | 技術部門 | 技術部門 | 保証部門 | | | 黑岩 18.7.10 映次 | 和田 '18, 7,10 哲夫 | 18.7.10 雄司 | |
| 連絡受理日 | | | | | 2018/07/06 | | | | | | | | | | | | | | |
| 不具合受付者名 | | | | | 品質保証部品質保証二課品質保証二G | | | | | | | | 片山 雄司 | | | | | | |
| 客先名 | | | | | 郡山ヒロセ電機株式会社 | | | | | | | | 連絡者名 坂巻様 | | | | | | |
| 客先よりの連絡方法 | | | | | Email | | | | | | | | | | | | | | |
| 受付区分 | | | | | 不良 | | | | | | | | | | | | | | |
| 仕様番号 / 品名 | | | | | 167455-7-01 | | | | | | | 12 | GT25-P-H(B1)\$ンシ | | | | | | |
| ロットNo. | | | | T21-1.3514 | | | | | | | | | | | 14 Table 14 | | | | |
| 対象数量 | | | | | 10,000個 | | | | | | | | * | | | | | | |
| エ 目人中央 | | | | | | | | | | | | T | | | | | | | |

不具合内容巻き崩れ発生。





今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 201

2018/07/20 迄

回答期限:

迄

発行先確認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる