発行日: 2015年08月24日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-08-015 行 不具合連絡書 先 承認 確認 作成 ンテ 質技 業 産 産 術 密 産 質 造 証 0 造 配 管 き 技 保 副 部 部 部 研 部 产山 理 信 部 副 ナ 部 削 術 術 証 佐竹 長 15,8, 24 部 部ン 門 部 部 部 部 先 15, 8, 24 15.8.24 雄司 部 門ス 門 門 門 門 門 由浩 連絡受理日 2015/08/24 14:39:25 品質保証部品質保証二課品質保証二G 不具合受付者名 片山 雄司 ジェイエスティ電子工業株式会社 連絡者名 神崎 様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 PS0.5-8.9-B 仕様番号 / 品名 PUDプレスピンB ロットNo. 00404916-1 対象数量 170,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 外的要因による層間紙及び製品の変形。 当該リールは返却されます。 変形箇所 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 汔 回答期限: 汔 2015/08/31 迄 掲示期間: 行先 確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる