【用紙-1】 発行日: 2015年03月11日 部品製造部(社内めっき) 不具合整理No. 46K-03-002 めっき課 発 行 不具合連絡書 先 生産 品質技術 承認 確認 造 証 産 質保 作成 诰 術 密 産 副 部 管 部 部 テ き 技術 研 部 信 副 門 部 理 ナ 部 削 証 長 浅川 先 長 部門 部 部ン 門 部 部 部 15.3.11 部 門ス 15, 3, 11 門 門 門 15.3.11 裕规 長 太化 連絡受理日 2015/03/11 17:10:06 品質保証部品質保証一課品質保証-Gめっき 南澤 一慶 不具合受付者名 客先名 株式会社ITTキャノン 連絡者名MD担当竹花様 客先よりの連絡方法 電話 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 030-4629-000 CONTACT REC QLC PRESS FIT ロットNo. 150218.1.001 対象数量 69,700 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 端子変形(ピッチNG) RLの中間にてランダムに二回発生 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2015/3/19 迄 回答期限: 迄 掲示期間: 迄 2015/3/19 行先確 認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる