発行日: 2013年09月26日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 45F-09-018 発 行 不具合連絡書 先 東新工業(株) 承 認 確認 作成 0 造 産 産 術 産 質 造 証 密 質 テ 配 副 管 部 き 技 技 保 部 部 研 部 信 副 理 門 ナ 部 門 部 削 術 術 証 長 部ン 部 長 部 先 部 部 部 13 9,28 13.9.76 13 9,28 部 門 門ス 基本 正章 和義 2013/09/26 11:24:28 連絡受理日 品質保証部品質保証二課品質保証G 不具合受付者名 藤沢 正章 連絡者名 品質管理課 松崎様 客先名 山一電機株式会社 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 B107267-002 CT3641-CF2 L.13.07.11.2.044-045 ロットNo. 対象数量 157,400 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 変形不良 プロテクター部に変形発生 今後どの様に動くか 不要 品質異常改善通知書発行 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 迄 回答期限: 2013/10/03 迄 掲示期間: 迄 2013/10/03 発 行先 確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる