(株)シンエイ

殿

発行日:

2019年02月04日

整理No:

50M-02-001

協力工場 不良品連絡書

(株)

鈴 木

記

λ

提出して下さい。 指定回答日:

2019年02月08日

黑岩 19, 2,05

19.2.05

杳



仕様番号 BLV3E001B CAP-LITHIUM CELL コンホ°ウ 金型番号 ME038 ロットNo 不明

不良内容 1コンテナ(8000ヶ)のみ 現品票なし



対象数量 8.000個 1. 確認内容

連絡受理日 2019/02/04

不良内容 1コンテナ 現品票無しを確認。

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を

協

力是

工厂正

場

相尼直前,做脸木棒掩盖部門口出满確認. かが行かれた為、抽尼作業時点では現品票有りの 可能性大。よって梱包作業以降の工程にて 貓块(落下等)が、発生したものと思われる。 ×出荷後、現場と現品票は蒸ちていたい。

4. 流出原因

元から現品票が無かった事に誰も気付めなれた 可能胜有小。

3. 発生防止対策

一 我の口を折り返してはコルンむ戦航在 作業者上周知は北方

5. 流出防止対策

ラップをき時にて、写真を撮る作業を返加。 それにより不確認が実とする。

実施日:2019年 2月8日

在庫品仕掛品の確認

在庫品

標準類改訂

仕掛品

実施日之019年 2月8日(知路

回答日: 2019年2月6日 認 作 成

承





確認者

(株) 確 鈴

木

対界後、BLV3E001B1902140 001-012~BLV3E001B 19021710001-005の計与は上おいて同不具合無い為、 有効性有りと判断致します。

19, 3, 19

和田 19, 3,19

方山 19, 3, 18

(株) 鈴木

Rev: B

SQM-10010-4