【用紙一1】 発行日: 2014年02月05日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 45F-02-005 発 行 不具合連絡書 先 立山電化工業株式会社 品質技 承認 確認 作成 ンテ 造 証 産 産 術 0 密 産 質 造 配 副 部 管 部 き 部 技 保 研 部 + 副 理 門 部 信 部 削 術 術 証 長 和田 部ン門ス 先 長 部 部 部 部 部 14.2.5 14, 2, 5 14, 2.05 部 門 門 門 2014/2/5 連絡受理日 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証G 和田 哲夫 日本モレックス株式会社 連絡者名品管 酒井様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 503650-8008 0.4 B/B CONN H=0.7 HI-RETENTION PLUG NAI ロットNo. 13.11.12.1.005-007 対象数量 114.000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 端子変形 発生率:5.2% 0.02 ~ 0.13 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 讫 回答期限: 2014/02/13 迄 2014/02/12 掲示期間: 迄 行先確 認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる