(株)

鈗

木

記

λ

株式会社 村田洋白商店 殿

発行日:

2013年1月28日

整理No:

6003152

447-01-016

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日:

2013年2月6日






•	図	番	BB-26299
	品	名	C/T 2895-123BL-2 (ノッチナシ)
	ロッ	l-No	E.13.01.08.1.0022-0042
	連絡受	中田	2012年1日25日

21 R L

不良内容 ランダムに線キズ発生 材料名:C1720-HM 材料ロットNo.:1121514 材料トカニ日本ガイン(株)



1.確認内容 材料具常発生品と同いト材が連絡後に 流出した問題

返却品の処置 (数量明記)

力是工正

場処

記置

対象数量

4. 流出原因

材料異常の連絡後に私内在年の確認を行い在年が無い事を確認しました。 20日にメーケーより材料が入存し、同日小か納入かれると思わず、そのまま ロットの確認を行めず"(管理部にも確認の指示をしていませんでした。) 出商してしまいました。

3. 発生防止対策

2. 発生原因

5. 流出防止対策

)現在

今後、材料果常発生時での初り在庫の確認。 入荷材のロト確認主管理部、営業部にZ 徹底し液仏主防止 致止す。

の初める質マニュアルに追記致はした。

実施日: 在庫品仕掛品の確認

在庫品

標準類改訂

仕掛品

Ħ

8

実施日: 2013年 2 月 / 日

(株) 確 鈴 木 認 A. 対策後 ()~()の 計 5ロットにおいて同不具合なしの為、有効性有りと判断致します。 最終ロット出荷日 ()

B. 対策後 () ~ ()の 計 ()ロットにおいて同不具合なし。 最終ロット出荷日 ()

C. 対策後、未実施

Rev : A

SQM-10010-4