発行日: 2015年07月13日

部品製造部(モールド)

モールド生産G 発 行 先 (株)シンエイ

制制制口工营工作工作工

不具合整理No.

47M-07-001


不具合連絡書

配	一般 造 か	登副	品証(営業部	生産管	生産部	技術部	メンテ	めっき	精 密 研	生産技	品質 技	品質保			承認	確認	作成
信先	部 長	部長	(副)部長	門	理部門	門	門	ァ ナ 部ン 門ス	き部門	削部門	投術 部門	投	証部門			15 7.14	据江 15.7.13 太郎	竹龙 '15.7.13 智治
連絡受理日					2015/07/13 13:03:44													
不具	名	×	品質保証部品質保証一課品質保証一G(MD) 竹花 智治															
客先名					SMK株式会社								連絡者名館様					
客先よりの連絡方法					郵便													
受付区分					不良													
仕様番号 / 品名				101CPB-131-10F(IMDウリ) / 0.4MM B-B PLUG INSERT MOLD(IMDウリ)														
ロットNo.					250701-2-H-01													
対象数量					27,750													

不具合内容

コンタクトが斜めに成形されており、樹脂被りが発生している (cav傾向無し)

略図(必要な場合のみ)





今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 必要

回答期限: 2015/07/27 迄

回答期限:

2015/07/21

迄

行先 確 認

掲示期間: 2015/07/21 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) →
→周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる