【用紙一1】 発行日: 2017年11月13日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 49F-11-005 発 行 不具合連絡書 先 東新工業(株) 品質 品質技術部 承認 確認 作成 一産管 産 術 ンテ 造 証 密 造 配信 座技術部 部 き 研 保 副 部 部 部 副 理 部 ナ 部 削 証 17.11.13 部ン 部 部 部 17,11,13 部 門ス 哲夫 17.11.13 連絡受理日 2017/11/13 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証一G 髙田 明宏 山一電機株式会社 連絡者名 松崎様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 BB-22568 FPS009-10#ME-2L (ノッチナシ) ロットNo. G.17.01.07.1-0013 対象数量 10,000 H 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 端子変形 ※めっき(東新工業殿)巻始め付近に発生 NG 品 OK 品 今後どの様に動くか 協力工場不良品連絡書発行: 必要 不容 品質異常改善通知書発行 不要 回答期限: 迄 回答期限: 2017/11/20 党 中沙川到着打 更語。A行的解 発行先確 認

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる