発行日: 2017年02月24日

部品製造部(コネクタ)

生産1-1 発 行 先

不具合整理No.

48F-02-007

不具合連絡書

_	製造	製造	証	営業	生産管	生産部	技術	メンテ	めっ	精密	生産技	品質技	品質			承認	確認	作成	
信先	部長	副部長	(副)部長	部門	管理 部門	部門	部門	テ ナ 部ン 門ス	き部門	研削部門	技術部門	技術部門	保証部門			佐竹 77.2.24 由浩	和田 17.2.24 哲夫	和田 17.2.24 哲夫	
連絡	各受理	目			2017/02/24														
不具合受付者名					品質	品質保証部品質保証二課品質保証G 和田 哲夫													
客先名					京セラコネクタプロダクツ株式会社								連絡者名 品質管理1課 芹澤様						
客先よりの連絡方法					Email														
受付区分					不良														
仕様番号 / 品名					タンシウリ 71 5858 999 X21 XXX S (プラグCT)								タンシウリ 5858 PLUG CONT (H=0.8)						
D"	ロットNo.					17.02.07.4.Y.0001-0008.A													
対象数量					10,610,000個														

不具合内容

変形不良

インサート工程に投入すると変形箇所に樹脂被りが発生。





略図(必要な場合のみ)



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要

回答期限: 2017/03/03 迄

回答期限:

迄

行先 確 認 掲示期間: 2017/03/03 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ポードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる