発行日: 2015年09月30日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-09-020 生産1-1 発 行 不具合連絡書 先 ンテナ 品質技術 承 認 確認 作成 質保 産 術 密 産 造 造 証 業 産 つ 技術 き 配 副 部 管 部 部 研 部 部 副 門 削 証 信 理 門 部 長 長 部ン 門 部 部 部 部 先 部 15.9.30 15,9,30 部 門 門ス 由浩 2015/09/30 12:47:04 連絡受理日 佐竹 由浩 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証二G 連絡者名 品証1課 竹花様 東北ヒロセ電機株式会社 客先名 荷物 客先よりの連絡方法 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 303895-8-11 BM28(0.6)-PVタンシ(D) 150603-2-J-016A/B,150604-2-K-001~002A/B ロットNo. 対象数量 10,424,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 側面部樹脂被り 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2015/10/14 迄 回答期限: 迄 掲示期間: 2015/10/07 迄 行先確認欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる