【用紙一1】 発行日: 2015年10月01日 部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-10-001 生産3-1 発 行 不具合連絡書 先 技術 めっ 承 認 確認 作成 業 ンテ 造 造 証 産 産 密 産 質 質 部門 配 技 技 保 副 部 管 部 き 研 部 和田 信 副 門 理 部 ナ 部 削 術 術 証 長 山田 長 部ン 先 部 門 部 部 部 部 15 10.02 15.10.01 門ス 部 門 門 15.10.02 哲夫 使太 映次 連絡受理日 2015/10/01 13:19:39 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証一G 山田 健太 客先名 郡山ヒロセ電機株式会社 連絡者名 品質管理課 田中様 客先よりの連絡方法 Email 調査依頼 受付区分 仕様番号 / 品名 786-0042-4 GT36-30SCF(ID)(A) ロット№. J10-1-0034-0038 対象数量 12,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 端子先端潰れが有(提出サンプルより) 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2015/10/15 讫 回答期限: 汔

掲示期間: 2015/10/08 迄

発行先確認欄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる