

社内検査異常速報

社内検查異常速報Na*6010071*

現品出庫指示 現品出庫

発行日 2019/03/27

生産グループ名 モールド生産G	生産担当者 黒岩利成
検査グループ名 モールド品技G	品技担当者 曽我瑞紀
得 意 先 名 日本モレックス合同会社	
製 品 No 74460102 金型番号 MM588	
製品 名 0.35 BB SSB6 RP PLUG OM 1ST	
仕 様 番 号 505068-2466	
対象ロットNo. 90325BW1V, W01-03	
対象数量(個) 117, 970	
不具合ロットNo. 90325BW1 01-03	
不具合数量(個) 117,970	発 生 率 ランダム
	通常 通常
	\$ 金 額 (円) 392,197 336,02 6
めっき先	
区 分 🗹 工程内異常品 🗆 焼入異常品 めっき仕様	
材料 仕様 LCP-スミカスーパーE6808 UHF BZ	
保留理由 MD・その他	
パイロット穴バリ成形前キャリアー小丸穴パイロットあたりゴミ発生	
不具合内容 一01 宋穴(オケ) 変形	·
(略図)	*
起 因 工 程 材料・プレス・焼入・めっき・成形・自動機・管理・検査・品証・営業・運送業者・その他	
処 理 納品・廃棄・返品・一部納品廃棄	棄・一部納品返品 NG: 220 OK: /17,750
	4731 4391,466
コメント	
特别作業作成落 (3/27	, .
(起因部署	<u> </u>
製造部長 製造副部長 品証(副)部長 管理課長 担当課長	
(12 / 08)	
19.4.17 (1 3.13)	(19.4.05) (13.4.0)
題雄 裕規	
	(18.4.05) 品技担当発行 品技GL 品技課長
②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じ	て所属部署に回付する認法プレール学
※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、 一部納品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする。 	
	当課長 管理課長 営業処理担当 管理処理担当 品技GL
(19.4.19)	
	3
	日部署) (協力会社) ③現品処置実施後、不

最終処置

株式会社 鈴木