【用紙-1】 発行日: 2015年11月04日 部品製造部(社内めっき) 不具合整理No. 47K-11-001 めっき課 発 行 不具合連絡書 先 承認 確認 作成 業 造 産 ンテ 質技 質保 造 証 産 術 つ 密 産 部 配 副 管 部 き 部 技 研 部 信 副 門 ・ ナ 部ン 部 理 部 削 術 術 証 長 堀江 門 長 先 部 部 部 部 部 151104 15,11,04 15,11,04 部 門 門ス 達也 太郎 連絡受理日 2015/11/04 10:29:48 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証-Gめっき 松木 達也 客先名 SMK株式会社 連絡者名竹花 客先よりの連絡方法 電話 受付区分 不良 415CPB-097-52F (PB4H H1.5 仕様番号 / 品名 PB-4H(0.4MMB-B) H=1.5 PLUG CONTACT 3ウCT) ロットNo. 150808-S1.F.0032A/B 対象数量 840,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) A側プロテクター変形 外周からおよそ80,000ピンのところで発見。 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2015/11/17 迄 回答期限: 汔 掲示期間: 2015/11/11 汔 発行先確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ポードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる