発行日: 2012年12月10日

		2012年12月10日
部品製造部(コネクタ)		不具合整理No. 44F-12-004
発 行 先	不具合連絡	書
製造副部長品証(副)部長配信先	生産管理部門 部門 部門 門 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明	品質 保証 部門 門 <u> </u>
連絡受理日	2012/12/10 13:07:27	
不具合受付者名	品質保証部品質保証一課ISO·MS推進G	W
客先名	S&Sコンポーネンツ株式会社	連絡者名大森課長
客先よりの連絡方法 受付区分	Email 調査依頼	
仕様番号 / 品名		"" 1" " T L
1178番号/ 阳石	8100-4915	ハ*ント*リアセンサ*イタンシ 0.64カタ SHORT
ロット№.	GF340003.2,CF340005\$2	
対象数量	21,648	
不具合内容		略図(必要な場合のみ)
隙間(ピッチ)異常 組立時、端子変形発見る 端子規格:2.2±0.05 現時点では情報展開の	5に対して、規格外。	[7.05mm]
今後どの様に動くか		
品質異常改善通知書	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	·良品連絡書発行: 不要
回答期限:	- 迄 回答期限	:: - 迄
生産区		掲示期間: 2012/12/17 迄
分 先 確 認 配布(品証) → 配布翌日に朝 →周知後速やかに各課又はク	礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認 「ループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録	!印(交代勤務者含む)→ 最として課毎に所定のファイルに綴じる