

社内検査異常速報

社内検査異常速報№ *6010085*

発行日 2019/03/29

	モールド生産G	生産担当者 飯島 弘基	
検査グループ名	モールド品技G	品技担当者 曽我瑞紀	
得意先名	日本モレックス合同会社		
	74460102 金型番号 MM5	<u> </u>	
	O. 35 BB SSB6 RP PLUG OM 1	ST	
	505068-2466		
対象数量(個)	90327BW1W01-03 64, 600		
	90327BW1 01-03		
不具合数量(個)	1	発生率 ランダム XX	
発生状況		出荷検査 通常	214,766 184,007
<u>単価(個)</u> めっき先	7,7470	2.848 金 額 (円)	214,766 184,007
図			
材料 仕様 LCP-スミカスーハ° -E6808 UHF BZ			
保留理由 MD・丸穴変形(成形型以外)			
-01 小さい丸穴変形 ヒゲバリ カス上がり			
不具合内容			
(略図)			
起因工程	<u> </u> │材料・プレス・焼入・めっき・♬	成形・自動機・管理・検査・品証・営業・	運送業者・その他
	納品・廃棄・返品・一部納		
, -			
コメント			
	於加州業和昭科	(+/,-)	
(起因部署)			
製造部長 製造		当課長 品証課長 品証担当 生産課長	生産担当 品証集計担当
		推竹	
		13.4.24 (19.4.2)	19.4.01
		<u>竹花</u>	全金
(19.4.23) 品技担当発行 品技GL 品技課長			
②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて所属部署に回付する。②治 ※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、 自我瑞紀 19.3.29			
一部納品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする。			
		□廃棄 □返品 □納品	る。
品証集計担当	品技課長 品技担当	担当課長 管理課長 営業処理担当 管理処	理担当 品技GL
	<u>'</u>		3
2	現品出庫指示 現品出庫		
•	現品出庫指示 現品出庫	最終処置	③現品処置実施後、不 具合品台帳から削除す る。

株式会社 鈴木