発行日: 2018年09月03日

部品製造部(モールド) 不具合整理No. 50M-09-001 発 行 不具合連絡書 先 品質技 承認 確認 作成 造 術 ンテ 証 産 産 0 産 造 密 質 (部門 配 副 管 部 部 き 研 技 部 保 信 副 理 術部 門 部 門 ナ 部 削 術 証 長 小林 門 部 部ン 18, 9.0 先 部 部 部 18, 9, 03 18, 9, 03 部 門ス 由浩 連絡受理日 2018/08/31 不具合受付者名 品質保証部品質保証一課品質保証二G(MD) 小林 歩夢 客先名 東北ヒロセ電機株式会社 連絡者名高田様 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 300282-9-11 DF36-30P-0.4SD セ'ツェンサ' ロットNo. 180601-1-T-012-013 対象数量 2,380個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 耐圧不良 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 迄 回答期限: 迄 発行先確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる