部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 50F-03-001 生産1-2 発 行 不具合連絡書 先 確認 承 認 作成 造 業 0 質 造 証 産 産 術 密 産 質 テ 配 副 部 管 部 部 き 技 技 保 研 部 信 部 副 理 門 ナ 部 削 術 術 証 長 が 部ン 門ス 長 門 先 部 部 部 部 部 19, 3,0 19, 3,05 19.3.05 部 門 哲夫 映次 哲夫 長 連絡受理日 2019/03/04 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証一G 和田 哲夫 客先名 スリーエムジャパンプロダクツ株式会社 連絡者名 JXPT 生産管理課 千葉様 客先よりの連絡方法 Email 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 2P-0010-0917-7-D 2710 CONTACT ロットNo. 19.02.0003,0004,0007,0008.W4他 対象数量 400.000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 端子の横倒れ変形。5m~10mに1ピン程度ランダムに発生。 パンチ面側 変形方向 プレス送り方向 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2019/03/12 迄 回答期限: 迄 発行先確認 欄 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる