印刷日時:2017/05/18(木) 17:06

送信者· 藤沢 正章 送信日時: 2016/08/10(水) 19:22 件名: Re: [SUZUKI] 0.5P LGA CONTACT 부적합 통보의 件

いつも大変お世話になっております。 ㈱給木 品証二課の藤沢と申します。

下記の件、ご連絡遅くなり大変申し訳ございませんでした APR2903A-JAA-R3のNG品について、報告させて頂きます。

1.APB2903A-JAA-R3の返却サンプル調査について。 □vlNo:160628.1A.0001.SSS.N 160628.1A.0002.SSS.N

①測定結果

~~~~~~ ■御社測定結果と同等のデーター規格外でした(添付ファイル参照願います)

ww ・熱処理後の寸法変化、及びパラツキにより、該当リールのA項、B項が規格外となってしまいました。

<sup>对果</sup> ・蜂き試験を行い、勢処理後の変化事績及びパラツキを考慮し熱処理前の狙い値を設定します。

④特採申請

・上記内容より弊社でも規格外で有る事が判明しました。 - 上品いなよッチェー この旅行りにするテル すりりしゃした。 ・ パラツキ等、焼き後の寸法コントロールが困難な製品です、又製品単価が高い為、 特採申贈ご検討して頂たく宜しく御願い致します。 (特認申請書、添付ファイルご覧ください)

2 APR2903A-、IAA-R3の弊計測定結果

ロットNo:160705.1B.0001.SSS.N 160708.1C 0001.SSS.N

①測定結果

(添付ファイルご覧ください)

大変申し訳ございませんが、明日よりお盆休みに入ります。 対応は8月17日以降となります。 何かございましたらメールにてご連絡御願い致します。

以上、ご確認の程、何卒宜しく御願い致します。

株式会社 鈴木 (SUZUKI Co.Ltd.) 品質保証本部 品質保証部 品質保証二課 品質保証G 藤沢 正章 (Fujisawa Masaaki) 長野県須坂市大字日滝字虫送3500-6 E-mail: fuii@suzukinet.co.ip Fax : 026-251-2623 Home Page : http://www.suzukinet.co.jp/

----Original Message----送信者: "박현준"<hjpark@mesgroup.co.kr> 送信日時: 2016/08/09(火) 15:12 Co: "「藤沢 正章" (九jij@suzukinet.co.jp), "MCS Nayoung Seoさん" (nyseo@mcsgroup.co.kr), "'주영훈" (yhju@mcsgroup.co.kr), "'류현 관" (yhg@mcsgroup.co.kr), kuroiwa itsumi@suzukinet.co.ip 件名: RE: [SUZUKI] 0.5P LGA CONTACT 부적합 통보의 件

(株)鈴木 関本 様

いつも御世話になっております。

さて、下記の件ご回答お願い致します。 尚、下記にてご連絡申し上げました7/28日同じ品種の不具合件についても、 ご連絡をお願いします。

宜しくお願い致します。

(株)MCS

From: 박현준 [mailto:hjpark@mcsgroup.co.kr] Sent: Monday, August 01, 2016 9:58 AM To: 'sekimoto@suzukinet.co.ip'

Cc: '藤沢 正章'; 'MCS Nayoung Seoさん'; '주영훈'; '류현곤'; 'kuroiwa\_itsumi@suzukinet.co.jp'

Subject: FW: [SUZUKI] 0.5P LGA CONTACT 부적합 동보의 件

(株)鈴木

いつも御世話になっております。

さて 下記ご連絡首いました不具合確認の件ですが、 弊計で、再度、当該のコンタクトを検査したところ、 NG判断となりましたので、弊社で測定したコンタクトの資料を、 本日FEDEXにて発送致します。

添付ファイルは今日送るコンタクトを測定した資料なので、ご参考お願いします。 尚、先調ご連絡申し上げました同じ品種の不具合件についても、 御社で検討した結果を教えて下さい。

宜しくお願い致します。

(株)MCS

追記:この間ご依頼いただいた-Separator2種類も同梱して発送致します。

MCS Park様

お世話になります。 回答遅くなりすみません。 0.5P APB2903A-JAA-R3不具合発生の件ですが 不具合ロットの保管サンプル確認した所、規格内でした。

A項プラス側ですが熱処理後の寸法変化によりプラス側に 推移したと思われます。 熱処理の変化を考慮し次回生産へ生かします。

(株) 斜木 関本

From: 곽안나 [mailto:ankwak@mcsgroup.co.kr]

Sent: Thursday, July 14, 2016 12:26 PM

To: 서나영 ; 박현준

Cc: 하보영; 김은미; 민민영; 박승규; 이석훈; 이성진; 한상민; 변상원; 유현곤; 정찬관; 이병철; 나형주; 가돈현; 고무성; 주영훈; 최재영; 이승 민 : 원영환 ; 하대경 ; 황한별 ; 위성엽 ; 박용현 ; Ikeya; 이상민 ; 박운호 ; 원영환 ; 이상문 ; 고현중

Subject: RE: [SUZUKI] 0.5P LGA CONTACT 부적합 통보의 件

안녕하세요.

Miero Contact Solution

신뢰성 보증 팀 곽안나 입니다.

부적합 내용에 오류가 있어 첨부파일 다시 보내드립니다.

불량명 : A치수 SPEC 대비 0.027mm OVER

업무에 혼선을 드려 죄송합니다

이상입니다

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

안녕하세요.

Micro Contact Solution

신뢰성 보증 팀 곽안나 입니다.

Fax: +82-41-621-4330

금일 부적합이 발생되어 공유드립니다.

<부적합 내용>

모델명 : 0.5P LGA CONTACT

생산처 : SUZUKI

P / N : APB2903A-JAA-R3

LOT NO : 160628.1A.0001~2.SSS.N / S160704 1001~2B

불량 수량: 128,200EA

불량률 : 100%(2ROLL)

불량명 : A치수 SPEC 대비 0.027mm OVER

[불량 내용]

금일 수입검사 입고된 총 수량은 576.580EA (8ROLL)입니다.

그 중 448,380EA (6ROLL)는 수입검사 완료 후 창고에 입고가 되었으며,128,200EA(2ROLL) 는 위와 같은 현상으로 부적합입니다

A 치수 SPEC 은 1.75+0.10/-0 이며 실촉치는 1.866~1.877mm 발생으로 2ROLL 전량 부적합입니다.

해당업체에서는 동일부적합이 발생되지않도록 관리바라며 첨부 파일 확인 후 기한 내 대책서 회신 바랍니다.

이상입니다.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Micro Contact Solution 신뢰성 보충 팀 [Reliability Assurance Team] 과 안나 [An-Na, Kwak] E-mail : ANKWAK@MCSGROUP.CO.KR Homepage : http://www.mcsgroup.co.kr/ Mobile : 182-10-2202-8745

Mobile: +82-10-2202-8745 Tel: +82-41-621-4331 Fax: +82-41-621-4330

添付: 0.5P APB2903A-JAA-R3(サンプル比較).pdf(242KB), 特探依頼書(APB2903A-JAA-R3).pdf(378KB), 0.5P APB2903A-JAA-R3測定.pdf(224KB)