発行日: 2018年02月01日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 49F-01-005 発 行 不具合連絡書 先 FCM(株) 承認 確. 認 作成 ンテ 造 産 産 術 っ 産 質 造 証 業 密 質 部門 部 配 管 き 技 技 保 副 部 研 部 副 理 信 部 門 ナ 部 削 術 術 証 和田 長 部ン 長 部 門 部 先 部 部 部 18.2.01 18.2.1 18.2.01 部 門 門ス 映次 哲夫 明宏 連絡受理日 2018/01/31 不具合受付者名 品質保証部品質保証二課品質保証一G 髙田 明宏 客先名 山一電機株式会社 連絡者名鈴木様 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 仕様番号 / 品名 B128232-001 CT5397-E (Ni下地Agめっき品) ロットNo. H17.12.21-3-0044 対象数量 60,000個 不具合内容 略図(必要な場合のみ) 客先組立工程で変色が検出されました。 発生率:約3% 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 不要 協力工場不良品連絡書発行: 必要 回答期限: 回答期限: 迄 2018/02/09 迄 行 先確認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印又はサイン(交替勤務者含む) → 教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる