(株)

鈴

木

記

入

(株)シンエイ

発行日: 2017年12月21日

整理No: 49M-12-002

協力工場
不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を 提出して下さい。

指定回答日: 2018年01月05日

承 認 調査 担当






返却品の処置(数量明記)



仕様番号		G-109772	
品	名	BB35C-PAA24AA3-522E-DLF	
金型番号		MM520	34
ロットNo		170523-5-M-0001	
連絡受理日		2017/12/08	

不良内容 製品のタブ天面に汚れ有り



1. 確認内容 写真して確認致しました。

2. 発生原因

対象数量 40,480個

手袋にマジックか付き、それが製品に転写した 物と思めれます。

4. 流出原因 マショク付けいた後、確認でしてよいで次の工程へ 納入してしまいました。

力是

協

エーエ

記

入

鈴

木 認

3. 発生防止対策

中袋と付いしけた時は、手袋を交換する。 。マジョクをBEBRA」(細)に交換する。(マジョク液の

置 ガくおり物と)

在庫品仕掛品の確認

5. 流出防止対策

3. 8 180

実施日: 29年 12月26日

実施日: 29年 /2月26日

在庫品 仕掛品



回答日: 2018年0/月05日

標準類改訂 有 • 無 (

対策後、180124-5-0-01-02~180130-5-0-01-04の きナラロトにおいて同不具合無しの為、有効性有りと判断致します。



承 認





確認者

(株) 鈴木

Rev: B

SQM-10010-4