## 

## 社内検査異常速報

社内検査異常速報Na\*6010034\*

発行日 2019/03/15

生産グループ名モールド生産G		生産担当者				
検査グループ名モールド品技G		品技担当者	北山 早	苗		
得 意 先 名 東北ヒロセ電機	(株)			<del></del>		
製 品 No. 50167130 金	型番号 MM507					
製 品 名 BM28 (0. 6)-44DP	/2-0.35V セ゛ツェンサ゛	(D)				
仕 様 番 号 303898-1-11				<u> </u>		
対象ロットNo. 190314-8-P-000	1-0003					,
対象数量(個) 39,670						
不具合ロットNo. 190314-8-P-000	1-0003		1			
不具合数量(個) 39,670		発生率		<b></b>		
発生状況リール	出荷	1		通常		90 000
単価(個)	2,26178 <del>0,720</del>	金額(	円)		89,725	<del>-28, 800</del>
めっき先    区 分 区 工程内異常		品 めっき仕	·搖			
材料仕様  LCP-ウエ/UA201 B		ни Гол Ст	-14K			
保留理由MD・端子ダコン						
3/14 カット型カン	こ上がり					
不具合内容 3/15 再度加州	カス上がり					
(略図)			<u> </u>			
						İ
起因工程材料・プレス・焼	入・めっき 成形・自	動機・管理・	検査・品証	・営業・運送	業者・その	他
	品・一部納品廃棄	・一部納品	- 	. 0	Ok:	(3,310
				·_		
コメント						
特别作業	作成済 (3/20)	•				
	(起因部署)	<u> </u>				
製造部長 製造副部長 品証 (副) 部長	管理課長 担当課長	品証課長	品証担当	生産課長	生産担当	品証集計担当
		進行	· - ·	(638)	(B)	
19.4.22 (19.4.19) 現雄	19.4 03	19.4.02	3.0	(194.03)	194.03	19.3.19
			77.20	品技担当発行		品技課長
②品証集計担当は最終処置欄にレ	点をし、処置内容に応じて	  所属部署に回付す	_13.4.UII			生行 (
※一部納品廃棄の場合は『納品』 一部納品返品の場合は『納品』	と『廃棄』、		A. China	比山 早苗/	19.3.15	19 3.15
THE STATE OF THE S					数個	迪港□□□
$\checkmark$				<b></b>	①この	D内容を不具 分 <b>根</b> に記載す
品並集計担当 品技課長 品技技		<b>棄 □返品</b> 課長 管理課長	<b>□ 対納品</b> 営業処理担	当 管理処理担	; る。 当	品技GL
	-		/			
19.4.22						
2						3
現品出庫指示 現品出	庫(起因		t) 終 処 置		具合品台	置実施後、不 帳から削除す
					<b>、                                    </b>	

株式会社 鈴木