発行日: 2015年10月08日

部品製造部(コネクタ) 不具合整理No. 47F-10-006 生産1-1 発 行 不具合連絡書 先 品質技術 承認 確認 作成 産 産 質 造 証 業 産 術 密 造 配 管 テ き 技 保 副 部 部 部 研 部 副 信 部 理 門 ナ 部 削 術 証 長 佐竹 門 部ン 部 部 先 部 部 部 15,10,08 15,10.08 5,10,08 門ス 部 門 映次 由浩 由浩 連絡受理日 2015/10/08 13:42:15 品質保証部品質保証二課品質保証二G 不具合受付者名 佐竹 由浩 東北ヒロセ電機株式会社 連絡者名 品証1課 竹花様 客先名 客先よりの連絡方法 Email 不良 受付区分 303895-8-11 仕様番号 / 品名 BM28(0.6)-PVタンシ(D) ロットNo. 1509.9.F.0006A/B 対象数量 3,600,000 不具合内容 略図(必要な場合のみ) キャリア折れ(B側) V状に折れあり 今後どの様に動くか 品質異常改善通知書発行 必要 協力工場不良品連絡書発行: 不要 回答期限: 2015/10/22 迄 回答期限: 迄 迄 掲示期間: 2015/10/16 発行先 確 認 発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → → 周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示。 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファ 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる