発行日:

2019/4/3

整理No.

6010010

## 特別作業記録

品質保証課

	図	番	G-109772	承 認	調査	担当
I	品	名	BB35C-PAA40AB3-522E-DLF	17- AT	△5花	
1	数	量	41,100	(19. 4.04)	(19.4,03)	(19, 4, 0.3)
1	ロッ	⊦No		連遭	图验	

190303-3-U-0004

実施期限

2019/4/17

<不良内容>

#A 反ゲート手前スライドパーツ欠け

<処置方法>

不具合品<u>側面</u>に

マーキング



保 | <手順>

品

質

証

課

成形品のため、手袋、マスク着用のこと。


右写真を参考に不具合品にマーキングしてください。

#Acavに発生傾向有ります。

マーキング後品はカセット巻き状態で納入してください。

マーキング後品を画像装置へ投入し、マーキング品をカットしてください

不明点あれば連絡願います。





※手順、方法(使用検査器具・巻き方向・巻き替え・検査速度等)、作業上の注意等、詳細を記入のこと。

	<作業日:	>		<備考> ハ゜ツドケ			
品質	2019年	4月6	日~2019年 4月 8	190303-3-U-0004-2257 (2-#>7")			
技	く作業者:	名>			奥側面マーキングリ		
術課	(三)						
`			_		カピット巻き. マ- キングジネ		
生産			2,980		ア・サング		
課	作業結果	廃棄数	: <del>211/1</del> 7		作業時間 :	135	Н
		良品数	: 38 <del>940</del> . 4	-	集計月度(品証記入	): H31.4	月度 集計済
	<受理>		20 120				

く党埋>

38, 120

品質保証課

直復投入 17=>渚



