社内検査異常速報

社内検査異常速報№*6010070*

発行日 2019/03/27

生産ゲループ名	モールド生産G	生産担当者	黒岩利成	
検査グループ名	モールド品技G	品技担当者		
得 意 先 名 日本モレックス合同会社				
	74460102 金型番号 MM5	90		
	O. 35 BB SSB6 RP PLUG OM 1	ST		
仕 様 番 号 505068-2466				
対象ロットNo. 90325BW3M01-02				
対象数量(個) 100, 630				
不具合ロットNo.	90325BW3 01-02			
不具合数量(個)	100, 630	発 生 率	ランダム	
発 生 状 況	リール	出荷検査	通常	
単 価 (個)	3,32455	2.848 金 額 ()	円) 33	4,549 286,634
めっき先				
区 分 工程内異常品 口焼入異常品 めっき仕様				
材料仕様 LCP-スミカスーパーE6808 UHF BZ				
保留理由 MD・その他				
成形まえ キャリア 小丸穴 パイロット有りゴミ発生				
不具合内容				
(略図)				
		_		
起因工程	材料・プレス・焼入・めっき・成	形・自動機・管理・樹	食査・品証・営業・運送	業者・その他
処 理	納品・廃棄・返品・一部納品	品廃棄・一部納品退	るもり ラグ 品図	0k: 100, 490
			4465	4 334,084
コメント	بر : المراه المحادي			
特别作業作成落(3/27)				
(起因部署)				
W0 4 18		当課長 品証課長 品	品証担当 生産課長	生産担当 品証集計担当
\ <u>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u>	集 (17) (19.4.09) (19.4.08) (19.4.08)	(2.4.08) (左行 19.4.05)	19.4.0	(A) (193 a)
	福州 福州	9.4.05 由浩	19,4.0	19.4.08 19.3.27
			万元 品技担当発行	品技GL 品技課長
②品証集計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて所属部署に回付する治				
- ※一部網品廃棄の場合は『網品』と『廃棄』、				
一部納品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする。				
\checkmark	ī		·	①この内容を不具
		□ 廃棄 □ 返品		合品台帳 に記載する。
品証集計担当	品技課長 品技担当	担当課長 管理課長	営業処理担当 管理処理担当	品技GL
19 4.19				
2	明日(1)古代之 · 明日(1)古	(起因部署) (協力会社)	③明县加ອ会按终 不
	現品出庫指示 現品出庫		, 咚 処 置	「③現品処置実施後、不 「具合品台帳から削除す 」る。

株式会社 鈴木