発行日: 2015年11月02日 【用紙一1】 不具合整理No. 47F-11-001 部品製造部(コネクタ) 生産1-2 発 不具合連絡書 行 先 品質技 品質 作成 承認 確認 産 ンテ 0 造 証 業 産 産 術 密 造 技 部 き 保 部 管 部 研 配 副 部 術 近藤 副 理 ナ 部 削 術 証 部 信 長 部 部 部 部ン 門 部 部 15.11.02 先 15.11.02 門ス 門 門 部 由浩 広司 2015/11/02 11:20:19 連絡受理日 品質保証部品質保証二課品質保証二G 近藤 広司 不具合受付者名 連絡者名M/D 竹花氏 京セラコネクタプロダクツ株式会社 客先名 Email 客先よりの連絡方法 受付区分 不良 仕様番号 / 品名 5859プ[°]ラグ 40P キャリア 5859プラグ40P キャリア 15.09.15.2.R0040 ロットNo. 対象数量 150,000 略図(必要な場合のみ) 不具合内容 巻不良 層間紙が端子に乗り上げている。 今後どの様に動くか 協力工場不良品連絡書発行: 不要 品質異常改善通知書発行 必要 迄 回答期限: 回答期限: 2015/11/13 迄 掲示期間: 2015/11/09 迄 発行先確認

(株) 鈴木 品質保証部

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる

Rev : A

SQM-06030-1