発行日: 2013年05月28日

部品製造部(モールド)

不具合整理No.

44M-05-003

モールド技術課 発 行 先 有限会社クラール


不具合連絡書

造	造	証	業	産	産	術	2	のっ	密	産	質	質			承 認	確認	作成			
部 長	副部長	(副)部長	門	1 理部門	門	門	ァ ナ 部ン 門ス	が部門	研 削 部 門	技術部門	技術部門	保証部門			近藤 13.5.29 広司	浅川 13 5.28	竹花 '13 5.28 智治			
連絡受理日					2013/05/28 08:50:48															
不具合受付者名						品質保証部品質保証一課品質保証一G(MD) 竹花 智治														
客先名					株式会社ITTキャノン							連絡者名 ZY Zeng様								
客先よりの連絡方法					Email															
受付区分				不良																
仕様番号 / 品名				158-4544-001								CONTACT MODULE REC B QLC								
ロットNo.					130213-1-T-003															
対象数量					590															
	部長 受合名は玄番 No.	部長 理 付 対 分 子 と 番号 No.	部長 副部長 日子子 日本名 日本	部長 副部長 部門 会受付者名 名よりの連絡方法 区分 番号 / 品名 No.	部 長 副 部 長 部 門 管理部 門 会理日 2013 会受付者名 品質 株式 いの連絡方法 Email 区分 不良 158-4 No. 1302	部 長 副 (部 長 副 () 部 門 智理 部 門 部 門 部 門 部 門 部 門 門 部 門 門 部 門 門 部 門 門 門 部 門	部 長 部 開 管理 部 部 デナ 部門 部 デナ 部門 部 長 部 門 部 門 部 門 部 門 部 門 部 門 部 門 部 門	部 長 部 開 管理 部 門 部 デナ き部門 野 野 門 部 門 部 門 部 門 部 門 部 門 部 門 部 門 部 門	部 長 部 門 管理 部 門 デナ き 部 門 部 長 部 門 部 門 部 門 部 門 部 門 部 門 部 門 部 門	部 長 部 門 間 部 門 部 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所	部 長 部 門 部 門 部 門 部 門 財	部 長 部 門 管理 部 門 部 テナ き 研 技 術 解 原 部 門 部 門 門 部 門 門 部 門 門 部 門 門 部 門 門 門 部 門 門 門 部 門 門 門 門 門 部 門	部 長 部 間 部 門 間 部 デナナ 部 門 財	部 長 部 門 管理 部 門 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所	部 長 副	部 長 部 開 部 門 門 部 デナ 部 削 術 術 術 部 部 門 目 35.28 元			


不具合内容

リール内でコンタクトが変形している

略図(必要な場合のみ)



|| 制 | 製 | 品 | 堂 | 生 | 生 | 技 | 刈 | め | 特 | 生 | 旦 | 旦 |



今後どの様に動くか

品質異常改善通知書発行 必要

協力工場不良品連絡書発行: 必要

回答期限: 2013/06/10 迄

回答期限:

2013/06/07 迄

発行先確認

掲示期間: 2013/06/04 迄

発行(品証) → 発行翌日に朝礼等にて周知(課長又はGリーダー) → 周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む) → →周知後速やかに各課又はグループ別掲示ボードへ掲示 → 掲示期間終了時、教育記録として課毎に所定のファイルに綴じる