社内検査異常速報

社内検査異常速報Na*6010118*

発行日 2019/04/09

生産グループ名	モールド生産G	生産担当者 吉田直文	·
検査グループ名	モールド品技G	品技担当者 北山 早苗	
得 意 先 名 東北ヒロセ電機 (株)			
** ***	50167130		
	BM28 (0. 6) -44DP/2-0. 35V セ ツェンサ	(D)	
仕 様 番 号 303898-1-11			
対象ロットNo.	190404-8-V-0001-0004		
対象数量(個) 93,560			
不具合ロットNo. 190404-8-V-0001-0004			
不具合数量(個)	93, 560	発 生 率 1/16	
発 生 状 況	リール 出荷	検査 通常	
単 価 (個)	2,26178 0.726	金額(円) 211	612 67, 925
めっき先			
区 分 ☑ 工程内異常品 □ 焼入異常品 めっき仕様 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			
材料 仕様 LCP-ウエ/UA201 BK010S			
保留理由 MD・端子削れ			
#Rクイキリケズレ・ヒゲバリ・PLバリ			
不具合内容		~	
(略図)	略図)		
起因工程	材料・プレス・焼入・めっき・成形・旨	自動機・管理・検査・品証・営業・運送	養者・その他
	納品・廃棄・返品・一部納品廃棄	●・一部納品返品 NG = 940	0k: 93.120
		, 4995	4 210,617
コメント		7	
) .	
製造部長製造	(起因部署) 副部長 品証(刷)部長 管理課長 担当課長		産担当 品証集計担当
18.4.25 (19.4.	19 4,24	19.4.22 19.4.22 19.4.23 19.4.23	19.4.10
魏			
		(12) 品技担当発行 品	技GL 品技課長
	計担当は最終処置欄にレ点をし、処置内容に応じて	「所属部署に回付する。」 治	
※一部納品廃棄の場合は『納品』と『廃棄』、 一部納品返品の場合は『納品』と『返品』にレ点をする。 北山 早苗 (79.4.09) (19			
\checkmark		養 □返品 □納品	-¬ ①この内容を不具 合品台帳 に記載す
品証集計担当	品技課長 品技担当 担当	○ 選品○ 対象○ 対象<td>る。 品技GL</td>	る。 品技GL
前此來訂但当	<u>品技課長</u> 品技担当 <u>担当</u>		
19.4.26			
			3
	現品出庫指示 現品出庫 (起因	部署)(協力会社)	③現品処置実施後、不 具合品台帳から削除す

株式会社 鈴木